

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS REGADIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuscay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0139-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitución de puertas de en servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de puertas de entrada a la escuela





Foto 5: Mejoramiento de bajada de agua pluvial de metal por metal galvanizado



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS REGADIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuscaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0139-43	FECHA:	20/11/2024




Foto1: Colocación de azulejo en baños



Foto 2: Sustitución de tubería línea principal



Foto 3: Sustitución de chorros



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Sustitución ducto eléctrico mas accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS REGADIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuscaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0139-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Sustitución de deposito de agua 1700 litros con accesorios



Foto 2: Sustitución de pilas de cemento de dos lavaderos



Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento por piso granito de cocina



Foto 4: Instalación base para depósito de agua

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

