

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0117-43	FECHA:	21/08/2024



Foto 1. Reparación de muro perimetral: fundición de las soleras intermedias del muro perimetral de la EORM Aldea Buena Vista San Isidro, Chiantla.



Foto 2. Sustitución de piso: colocando el piso de granito en los salones de clase de la EORM Aldea Buena Vista San Isidro, Chiantla.



Foto 3. Puertas de metal: instalando el porton de ingreso al centro educativo.




Foto 4. Sustitución de lámina, por lámina troquelada: instalando lámina troquelada en el techo de la EORM Aldea Buena Vista San Isidro, Chiantla.




Foto 5. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal: colocando costaneras de metal para el techado de la cocina de la EORM Aldea Buena Vista San Isidro, Chiantla.




Foto 6. Sustitución de estufa rural completa: remodelando la plancha en la cocina de la EORM Aldea Buena Vista San Isidro, Chiantla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cirilo Lopez Rodriguez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público