



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                              |                                |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                                | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM PROFESORA ROSA LEONOR SANTIS DE ARGUETA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA UNIDAD, ALDEA LA CAPELLANÍA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0142-43                                | FECHA:                         | 13/11/2024                             |



Foto1: Sustitución inodoro



Foto 2: Cubierta de lámina



Foto 3: Pintura de exteriores e interiores



Foto 4: Cubierta de lámina de aulas



Foto 5: Cambio de canales




Foto 6: Cubierta de lámina para salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF  
Profesora Rosa Leonor Santis de Argueta  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
Escuela Primaria "La Unidad" Aldea La Capellanía, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Profesora Rosa Leonor Santis de Argueta  
Escuela Primaria "La Unidad" Aldea La Capellanía, Huehuetenango