

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESORA ROSA LEONOR SANTIS DE ARGUETA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA UNIDAD, ALDEA LA CAPELLANÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0142-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustrucción inodoro



Foto 2: Cubierta de lámina



Foto 3: Pintura de exteriores e interiores




Foto 4: Cubierta de lámina de aulas



Foto 5: Cambio de canales



Foto 6: Cubierta de lámina para salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público