



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Santo Tomas Aldea el Carpintero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0143-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto 1: sustitución de lamina, por lamina troquelada



Foto 2: sustitución de capote de lamina, para lamina triquelada.



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: sustitución de puerta



Foto 5: sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6: Mejoramiento en balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR

EORM Cantón Santo Tomás
El Carpintero
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Chiantla, Huehuetenango

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Santo Tomas Aldea el Carpintero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0143-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto7: Sustitución de piso de granito



Foto 8: Sustitución de canal de metal



Foto 9: Reparación de bajada de agua pluvial tubo PVC



10. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustitución de inodoros



foto 12: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE

EORM Cantón Santo Tomás
El Carpintero
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Chiantla, Huehuetenango

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Santo Tomas, aldea El Carpintero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0143-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto 13: sustitución de lámparas tipo led por focos



Foto 14: Sustitución de plafoneras



Foto 15: Sustitución interruptores dobles



Foto 16: Sustitución tomacorrientes dobles



Foto 17: Sustitución de flipon



Foto 18: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

FORM Cantón Santo Tomás
El Carpintero
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Chiantla, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Santo Tomas, aldea El Carpintero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0143-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto19: Sustitucion de estufa rural (Completa incluye chimenea y plancha de metal)



Foto 20: Mejoramiento de azulejo en la estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	ECORIM Canton Santo Tomás El Carpintero CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Chiantla, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---

