

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0147-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustitución de portón de metal 2.50 alto x 3 mts ancho



Foto 2: Sustitución de canal de pvc



Foto 3: Sustitución de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3"



Foto 4: Sustitución de banqueta de concreto



Foto 5: Sustitución de azulejo en baños



Foto 6: Sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0147-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024





Foto 7: Sustitución de adoquín por torta de cemento en patio



Foto 8: Mejoramiento de azulejo en estufa rural



Foto 9: Repello en muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

