

PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICALUM ALDEA TORLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0151-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 1: Sustrucción de muro perimetral de block y malla por muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Sustrucción de puerta de metal de aula



Foto 3: Sustrucción de porton de metal de 5mts de ancho por 2.8 mts de alto



Foto 4: Mejoramiento de piso granito en aula





Foto 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Mejoramiento de lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICALUM ALDEA TORLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0151-43	FECHA:	16/10/2024





Foto 7: Mejoramiento de estructura de soporte de metal



Foto 8: Mejoramiento de pared y soporte de mojinete del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

