

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0152-43	FECHA:	18/09/2024



FOTO 7: Sustrucción de Canal de Metal



FOTO 8: Sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc de 3"



FOTO 9: Sustrucción Inodoro




FOTO 10: Sustrucción de focos ahorradores



FOTO 11: Sustrucción de Plafoneras



FOTO 12: Sustrucción de Interruptores Simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0152-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 13: Sustitución de Tomacorrientes Dobles



Foto 14: Sustitución de Flípones



Foto 15: Sustitución de Tablero de Flípones




FOTO 16: Sustitución de Cableado eléctrico



FOTO 17: Sustitución de deposito de agua 1,700 lt



FOTO 18: Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público