



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0155-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/11/2024



Foto 1: AREA DE TECHO A INTERVENIR



Foto 2: AREA DE TECHO A INTERVENIR



Foto 3: AREA DE TECHO A INTERVENIR



Foto 4: AREA DE MURO PERIMETRAL A INTERVENIR




Foto 5: AREA DE COCINA A INTERVENIR



Foto 6: AREA DE LAVAMANOS A INTERVENIR

Firma y sello del Presidente de la OPF



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Ciudad son los documentos.

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura, Planificador de la DIDEUC



Persona de la DIDEUC que verifica

Nombre, puesto y firma

[Signature]