



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Cerro Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cerro Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0155-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Cambio de Lámina por lámina troquelada y estructura de madera por metal



Foto 2: Cambio de Lámina por lámina troquelada y estructura de madera por metal



Foto 3: Cambio de lámina y estructura de techo



Foto 4: Sustitución de piso por piso de granito



Foto 5: Sustitución de piso por piso de granito




Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Cerro Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cerro Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0155-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Reparación de muro perimetral




Foto 8: Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 9: Mantenimiento a portones



Foto 10: Reparación y mantenimiento de cisternas / Depósitos de agua



Foto 11: Pintura en interiores y exteriores



Foto 12: Sustitución de plancha, azulejo y mejoramiento de mesa de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Cerro Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cerro Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0155-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 13: Reparación de repello y cernido de paredes (cuando aplique)



Foto 14: Mejoramiento de base para tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--