



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Cerro Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cerro Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0155-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Cambio de Lámina por lámina troquelada y estructura de madera por metal



Foto 2: Cambio de Lámina por lámina troquelada y estructura de madera por metal



Foto 3: Cambio de lámina y estructura de techo



Foto 4: Sustitución de piso por piso de granito




Foto 5: Sustitución de piso por piso de granito



Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Cerro Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cerro Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0155-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 7: Reparación de muro perimetral



Foto 8: Servicios sanitarios y sus accesorios




Foto 9: Mantenimiento a portones




Foto 10: Reparación y mantenimiento de cisternas / Depósitos de agua





Foto 11: Pintura en interiores y exteriores



Foto 12: Sustitución de plancha, azulejo y mejoramiento de mesa de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Cerro Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cerro Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0155-43	FECHA:	5/12/2024




Foto 13: Reparación de repello y cernido de paredes (cuando aplique)



Foto 14: Mejoramiento de base para tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--