



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sibila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0156-43	FECHA:	19/09/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de metal



Foto 4: Sustitución de porton de metal




Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sibila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0156-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 7: Sustitución de vidrios 5ml




Foto 8: Sustitución de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 9: Sustitución de canal de pvc



Foto 10: Mantenimiento de portones de metal (lijado, marco y pintura)




Foto 11: Sustitución de plafoneras



Foto 12: Sustitución de flapon general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sibila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0156-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 13: Sustitución de cableado eléctrico/ Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios



Foto 14: Pintura de muros exteriores



Foto 15: Pintura de muros exteriores



Foto 16: Pintura de muros exteriores



Foto 17: Pintura de muros exteriores



Foto 18: Pintura de muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

