



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0152-43	FECHA:	18/09/2024



FOTO 1: Sustitución de chapas



FOTO 2: Sustitución de Puerta de madera por metal



FOTO 3: Mejoramiento a estructura de metal de ventana



FOTO 4: Mejoramiento a balcones de metal




FOTO 5: Sustitución de piso de torta de Concreto por piso de Granito



FOTO 6: Sustitución de Piso de Cemento Liquido por Piso de Granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0152-43	FECHA:	18/09/2024



FOTO 7: Sustitución de Canal de Metal



FOTO 8: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc de 3"



FOTO 9: Sustitución Inodoro



FOTO 10: Sustitución de focos ahorradores



FOTO 11: Sustitución de Plafoneras



FOTO 12: Sustitución de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0152-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 13: Sustitución de Tomacorrientes Dobles



Foto 14: Sustitución de Flipones



Foto 15: Sustitución de Tablero de Flipones



FOTO 16: Sustitución de Cableado eléctrico



FOTO 17: Sustitución de deposito de agua 1,700 lt



FOTO 18: Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público