

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0152-43	FECHA:	29/11/2022



FOTO 1: Sustitución de chapas



FOTO 2: Sustitución de Puerta de madera por metal



FOTO 3: Mejoramiento a estructura de metal de ventana



FOTO 4: Mejoramiento a balcones de metal




FOTO 5: Sustitución de piso de torta de Concreto por piso de Granito



FOTO 6: Sustitución de Piso de Cemento Líquido por Piso de Granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0152-43	FECHA:	18/09/2024



FOTO 7: Sustitución de Canal de Metal



FOTO 8: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc de 3"



FOTO 9: Sustitución Inodoro



FOTO 10: Sustitución de focos ahorradores



FOTO 11: Sustitución de Plafoneras




FOTO 12: Sustitución de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0152-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 13: Sustrucción de Tomacorrientes Dobles



Foto 14: Sustrucción de Flipones



Foto 15: Sustrucción de Tablero de Flipones



FOTO 16: Sustrucción de Cableado eléctrico



FOTO 17: Sustrucción de deposito de agua 1,700 lt





FOTO 18: Sustrucción de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

