

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BARTOLO, ALDEA LOS REGADÍOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0157-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA ZINCALUM CALIBRE 26 PARA AULAS Y BODEGA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL DE AULAS Y BODEGA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN COCINA Y BODEGA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN BODEGA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 6: PINTURA DE PAREDES DE AULAS INTERNOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la O.P.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BARTOLO, ALDEA LOS REGADÍOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0157-43	FECHA:	28/08/2024



Foto7: Foto7: SUSTITUCIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la ORE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---