

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tojín Aldea La Capellanía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0158-43	FECHA:	14/08/2024



Cubierta de lámina




Estructura de techo



Puertas de metal



Instalación porton de ingreso principal




Piso



Servicios sanitarios y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---