

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PEM MARCO ANTONIO MERIDA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 6-45 ZONA 5, BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0166-45	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Techo completamente restituído.



Foto 2: Techo completamente restaurado



Foto 3: Techo de aula completamente restituído



Foto 4: Techo de corredor restituído




Foto 5: Sanitarios baño de mujeres restituído



Foto 6: Sanitario sala de profesores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PEM MARCO ANTONIO MERIDA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 6-45 ZONA 5, BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0166-45	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Sanitario varones sustituido.



Foto 8: Sanitario alumnado sustituido



Foto 9: Cambio malla muro perimetral




Foto 10: Muro perimetral sustituido completo




Foto 11: Muro perimetral sustituido



Foto 12: Muro perimetral sustituido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPEI

Firma y Sello Director Centro Educativo Público