

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CALVARIO II, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0168-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: Sustitución de Estructura de madera por metal




Foto 2: Sustitución de Lámina por Lámina Troquelada calibre 26




Foto 3: Reparación de Cocina




Foto 4: Reparación de muro perimetral




Foto 5: Sustitución de Ventanas




Foto 6: Reparación sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

