



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CALVARIO II, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0168-43	FECHA:	12/09/2024




Foto1: Sustitución de Estructura de madera por metal




Foto 2: Sustitución de Lámina por Lámina Troquelada calibre 26




Foto 3: Reparación de Cocina



Foto 4: Reparación de muro perimetral




Foto 5: Repello en servicios sanitarios




Foto 6: Reparación sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

