



Ministerio de Educación
G O B I E R N O

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON NUEVO PROGRESO, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0169-43	FECHA:	2/09/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL




Foto 2: SUSTITUCIÓN INODORO




Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO MÁS ACCESORIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1,100 LT



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

