



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON NUEVO PROGRESO, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0169-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN INODORO



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO MÁS ACCESORIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1,100 LT



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON NUEVO PROGRESO, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0169-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1:

SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



Foto 2:

SUSTITUCIÓN INODORO



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 4:

SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO MÁS ACCESORIOS



Foto 5:

SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1,100 LT



Foto 6:

APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON NUEVO PROGRESO, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0169-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN INODORO



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO MÁS ACCESORIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1,100 LT



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

