



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Jiménez, aldea Chóchal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0170-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 1: MUROS PERIMETRALES



Foto 2: MUROS PERIMETRALES



Foto 3: PUERTAS DE METAL



Foto 4: PUERTAS DE METAL(PORTÓN)



Foto 5: SUSTITUCIÓN LÁMINA EN BAÑOS Y PUERTAS



Foto 6: PINTURA EN EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE Escuela Oficial Rural Mixta

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Jiménez, aldea Chóchal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0170-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTA Y LAMINA EN COCINA




Foto 2: SUSTITUCION DE PLANCHA RURAL



Foto 3: BALCONES EN VENTANAS



Foto 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS



Foto 5: MANTENIMIENTO EN PUERTAS



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo Jimenez H.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

