



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CASITAS ALDEA AGUA ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0172-43	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO POR PISO GRANITO EN AULAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO POR PISO GRANITO EN AULAS



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 5: SUSTITUCION DE PORTÓN



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CASITAS ALDEA AGUA ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0172-43	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



Foto 2: SUSTITUCION DE INODORO



FOTO 3: COLOCACIÓN DE CANAL PVC



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE TECHO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la C.M.P.



[Signature]

Firma y Sello Director de Mantenimiento Público

