

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CASITAS ALDEA AGUA ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0172-43	FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: SUSTITUCION DE PISO POR PISO GRANITO EN AULAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO POR PISO GRANITO



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: REPARACIÓN MURO PERIMETRAL



Foto 5: SUSTITUCION DE PORTÓN



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CASITAS ALDEA AGUA ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0172-43	FECHA:	21 DE NOVIEMBRE 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



Foto 2: SUSTITUCION DE INODOROS



FOTO 3: SUSTITUCION DE CANAL PVC



FOTO 4: SUSTITUCION DE TECHO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

