



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNIÓN, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0200-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Sustitución de Lámina



Foto 2: Sustitución de Puertas



Foto 3: Sustitución de Estructura de Soporte



Foto 4: Sustitución de Piso



Foto 5: Mejoramiento en circulación y muro perimetral




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

H126

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

