

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNIÓN, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0200-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: Sustrución de lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustrución de puerta



Foto 3: Sustrución de estructura de soporte de madera por estructura de soporte de metal



Foto 4: Sustrución de piso




Foto 5: Mejoramiento de Circulación y Muro Perimetral



Foto 6: Canales y Bajadas de Agua Pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--