

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 4: PUERTAS DE METAL




Foto 5: VENTANAS



Foto 6: PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Sara R.C.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: PISO



Foto 8: BANQUETA DE CONCRETO (MEJORAMIENTO DE BANQUETA DE CONCRETO)



Foto 9: PINTURA EN MUROS INTERIORES



Foto 10: PINTURA EN MUROS EXTERIORES




Foto 11: SERVICIOS SANITARIOS (MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS)




Foto 12: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (SUSTITUCION DE INODORO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara R.C. Firma y sello del Presidente de la OPF Escuela Vista Hermosa Consejo Educativo Aldea San Nicolás, Chiantla	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN CANTÓN VISTA HERMOSA ALDEA SAN NICOLÁS, CHIANTLA
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA. ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 14: REPARACIÓN DE COCINA



Foto 15: REPARACIÓN DE COCINA (MEJORAMIENTO DE MESA DE CONCRETO)




Foto 16: REPARACIÓN DE REPELO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 17: REPARACIÓN DE REPELO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Sara R. C.</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--