

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0229-42	FECHA:	18/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE TORTA POR PISO GRANITO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA Y CAPOTE TROQUELADO



FOTO 5: REPARACIÓN DE PISO



FOTO 5: AMPLIACIÓN DE VENTANAS



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0229-42	FECHA:	18/09/2024



FOTO 1: OLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS



FOTO 2: SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO



FOTO 4: COLOCACION DE CANAL PARA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPS



Firma y Sello Director Centro Educativo Público