

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA REFORMA DE AGUA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0230-42	FECHA:	10/9/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de metal de ventanas



Foto 2: Sustrucción de ventanas de madera por metal y vidrio



Foto 3: Sustrucción puerta de aula



Foto 4: Sustrucción puerta de cocina



Foto 5: Sustrucción puerta de bodega de cocina



Foto 6: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Consejo Comunal de Familia Cantón La Reforma de Agua Escondida Chiantla, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN Escuela Oficial Rural Mixta Cantón La Reforma, Agua Escondida Chiantla, Huehuetenango, Guatemala
---	---	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA REFORMA DE AGUA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0230-42	FECHA:	10/9/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores



Foto 8: Pintura en muros interiores



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Sustitución de focos ahorradores




Foto 11: Sustitución de plafoneras



Foto 12: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA REFORMA DE AGUA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0230-42	FECHA:	10/9/2024



Foto 13: Sustrucción de ducto eléctrico mas accesorios



Foto 14: Sustrucción de mueble de madera por mueble de concreto en cocina



Foto 15: Sustrucción de mueble de de madera por mueble de concreto en bodega de cocina



Foto 16: Ampliación de muro en bodega de cocina.



Foto 17: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 18: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Plan de Mantenimiento.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

