

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNIÓN ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0231-43	FECHA:	5/12/2024




Foto 1: Mejoramiento en área de cocina




Foto 2: Mejoramiento en área de cocina



Foto 3: Mantenimiento en puertas



Foto 4: Sustitución de chapas en puerta de metal



Foto 5: Sustitución de pila de concreto




Foto 6: Pintura en interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 H2G Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---