



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE LAGUNAS ALDEA CHANCOL, CHIANTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0232-42	FECHA:	18/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



Foto 2: MEJORAMIENTO DE BALCONES A METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR GRANITO



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERNOS E INTERNOS



Foto 5: REPARACIÓN DE RED DE AGUAS PLUVIALES



Foto 6: REPARACIÓN DE LAVAMANOS MULTIFUNCIONAL DE CONCRETO Y AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Caserio Siete Lagunas, Aldea Chancol, Chiantla, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Siete Lagunas, Aldea Chancol, Chiantla, Huehuetenango



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE LAGUNAS ALDEA CHANCOL, CHIANTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0232-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 8: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 2,500 LTS



Foto 10: MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



Foto 11: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLE DE COCINA Y AZULEJO



Foto 12: SUSUTITUCIÓN DE PILA PLÁSTICA DE UN LAVADERO POR LAVATRASTOS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE LAGUNAS ALDEA CHANCOL, CHIANTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0232-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE CONCRETO POR LOSA DE CONCRETO DE PATIO

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

