



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE LAGUNAS ALDEA CHANCOL, CHIANTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0232-42	FECHA:	29/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL




Foto 2: MEJORAMIENTO DE BALCONES A METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR GRANITO



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERNOS E INTERNOS



Foto 5: REPARACIÓN DE RED DE AGUAS PLUVIALES



Foto 6: REPARACIÓN DE LAVAMANOS MULTIFUNCIONAL DE CONCRETO Y AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE LAGUNAS ALDEA CHANCOL, CHIANTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0232-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 8: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 2,500 LTS



Foto 10: MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



Foto 11: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLE DE COCINA Y AZULEJO



Foto 12: SUSUTITUCIÓN DE PILA PLÁSTICA DE UN LAVADERO POR LAVATRASTOS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las mismas hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE LAGUNAS ALDEA CHANCOL, CHIANTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0232-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE CONCRETO POR LOSA DE CONCRETO DE PATIO

Foto:


Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---