

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL MIRADOR, ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0292-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 7: Mantenimiento a estufa rural




Foto 8: Sustitución de plancha de estufa de metal



Foto 9: reparación de muro perimetral



Foto 10: reparación de muro perimetral




Foto 11: reparación de muro perimetral



Foto 12: reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

