

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, cantón Plaza, aldea San Nicolás JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Plaza, aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1451-43	FECHA:	7/06/2024



Foto 1. Sustitución de lamina por lamina



Foto 2. Sustitución de caja de filpones



Foto 3. Sustitución de cableado eléctrico




Foto 4. Sustitución de estructura de techo y lamina




Foto 5. Sustitución de tomacorrientes






Foto 6. Sustitución de interruptores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Sotero Bosbell Tomás García
Firma y sello del Presidente de la OPE


Leonor Cifuentes López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público