



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, cantón Plaza, aldea San Nicolás JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Plaza, aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1451-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Sustrucion de lamina por lamina



Foto 2: Sustrución de caja de flípones



Foto 3: Sustrución de cableado electrico



Foto 4: Sustrución de estructura de techo y lamina



Foto 5: Sustrución de tomacorrientes





Foto 6: Sustrución de interruptores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Sotero Rosbell Tomás García
Firma y sello del Presidente de la OPF




Leonel Fuentes López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, cantón Plaza, aldea San Nicolás JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Plaza, aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1451-43	FECHA:	20/08/2002



Foto 1: Sustrucción de flaponeras



Foto 2: Pintura de interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Sotero Bosbeli Tomás García
Firma y sello del Presidente de la OPE




Leonel Cifuentes López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

