

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MAGDALENA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1604-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de capote por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de soporte de estructura de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puerta y Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Pintura de exteriores e interiores



Foto 6: Mejoramiento de balcones para ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juanalberta Mercedes Galicia

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MAGDALENA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1604-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios



Foto 8: Sustrucción de portón de metal de 2 metros por 3 metros



Foto 9: Repello en muro



Foto 10: Sustrucción estructura de soporte para portón



Foto 11: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal y mejoramiento de azulejo en estufa rural



Foto 12: Sustrucción de Pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos Mejía Gálvez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

