

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MAGDALENA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1604-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustrucción de capote por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de soporte de estructura de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puerta y Sustrucción de chapa



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Pintura de exteriores e interiores



Foto 6: Mejoramiento de balcones para ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana alberta merida gabicia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MAGDALENA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1604-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 8: Sustitución de portón de metal de 2 metros por 3 metros



Foto 9: Repello en muro



Foto 10: Sustitución estructura de soporte para portón



Foto 11: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal y mejoramiento de azulejo en estufa rural



Foto 12: Sustitución de Pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juanaalberta merida Galicia

Firma y sello del Presidente de la OFE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

