

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL ROSARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-47987-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto1: Sustrucción y construcción de cocina y cambio de techo.




Foto 2: Reparación y ampliación de cocina.



Foto 3: Sustrucción de estufa rural por plancha de metal en cocina nueva.




Foto 4: Sustrucción de lamina en mal estado por lamina troquelada en aula del modulo dos del Establecimiento.



Foto 5: Sustrucción de lamina en mal estado por lamina troquelada en aula del modulo uno del Establecimiento.



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de cemento por piso de granito en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL ROSARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-47987-43	FECHA:	26/12/2024



Sustitución de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la JEF




Firma y Sello Director Centro Educativo

