

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL ROSARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-47987-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución y construcción de cocina y cambio de techo.



Foto 2: Reparación y ampliación de cocina.



Foto 3: Sustitución de estufa rural por plancha de metal en cocina nueva.



Foto 4: Sustitución de lamina en mal estado por lamina troquelada en aula del modulo dos del Establecimiento.



Foto 5: Sustitución de lamina en mal estado por lamina troquelada en aula del modulo uno del Establecimiento.




Foto 6: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐




POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL ROSARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-47987-43	FECHA:	26/12/2024



Sustitución de porton



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P. 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 