

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SALVADOR, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4802-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Sustrucción de piso de aulas



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Mejoramiento de piso granito en área de cocina




Foto 4: Mejoramiento de esturfa rural y mesa de conereo en área de cocina





Foto 5: Alisado en paredes de cocina



Foto 6: Cubierta de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SALVADOR, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4802-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Estructura de en área de cocina



Foto 2: Mantenimiento a puertas en sanitarios



Foto 3: Pintura en interiores y exteriores



Foto 4: Mejoramiento Muro Perimetral (3 hiladas de block)



Foto 5: Mejoramiento en torta de concreto








Foto 6: Mantenimiento a puertas en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---