

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Huito Grande, Aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4803-43	FECHA:	11/06/2024




FOTO 1: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



FOTO 2: Sustrucción de piso de torta de cemento por piso de granito



FOTO 3: Sustrucción de canal de metal por metal



FOTO 4: Sustrucción de muro perimetral de y malla por block con tubo hg y malla galvanizada




FOTO 5: Reparación del cableado eléctrico y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

