

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Huito Grande, Aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4803-43	FECHA:	27/09/2024



FOTO 1: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



FOTO 2: Sustrucción de piso de torta de cemento por piso de granito



FOTO 3: Sustrucción de canal de metal por metal



FOTO 4: Sustrucción de muro perimetral de y malla por block con tubo hg y malla galvanizada



FOTO 5: Reparación del cableado eléctrico y accesorios



FOTO 6: Sustrucción de plafoneras Y lamparas LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edgardo Ramírez Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Huito Grande, Aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4803-43	FECHA:	27/09/2024




FOTO 7: Sustitución de caja octagonal



FOTO 8: Sustitución de tablero Monofásico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

