



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL POTRERO, ALDEA CHOCHAL JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL POTRERO, ALDEA CHOCHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4806-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Sustrucción de puertas de madera por puertas de metal de 1.8 metros de alto por 0.90 metros de ancho.



Foto 2: Mejoramiento de puerta de metal de 2 metros de alto por 1 un metro de ancho.



Foto 3: Sustrucción de portón de madera por metal de 5 metros de ancho por 2.5 metros de alto.



Foto 4: Mejoramiento de ventanas de 0.80 metros de alto por 0.70 metros de ancho.



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal de 1.8 metros de alto por 1.6 metros de ancho.



Foto 6: Mejoramiento de balcones de metal de 0.80 metros de alto por 0.70 metros de ancho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

EORM. El
Potrero

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
CANTÓN EL POTRERO
ALDEA CHOCHAL
HUEHUETENANGO



Ministerio de Educación
Gobierno de Huehuetenango

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL POTRERO, ALDEA CHOCHAL JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL POTRERO, ALDEA CHOCHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4806-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 8: Instalación de piso de granito



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 11:Sustitución inodoro



Foto 12: Sustitución de grifos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

EORM. El
Potrero

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
CANTÓN EL POTRERO
ALDEA CHOCHAL
HUEHUETENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL POTRERO, ALDEA CHOCHAL JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL POTRERO, ALDEA CHOCHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4806-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 13: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 14: Sustitución de reposadera



Foto 15: Sustitución de 5 hileras de muro perimetral de block, con soleras intermedias, malla galvanizada y tubos hg.



Foto 16: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 17: Sustitución de deposito de agua 2,500 lt



Foto 18: Sustitución de accesorios deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPP

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público