



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROG DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES COS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL POTRERO, ALDEA CHOCHAL JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL POTRERO, ALDEA CHOCHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4806-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Sustrucción de puertas de madera por puertas de metal de 1.8 metros de alto por 0.90 metros de ancho



Foto 2: Mejoramiento de puerta de metal de 2 metros de alto por 1 metro de ancho



Foto 3: Sustrucción de porton de madera por metal de 5 metros de ancho por 2.5 metros de alto




Foto 4: Mejoramiento de ventanas de 0.80 metros de lato por 0.70 metros de ancho



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal de 1.8 metros de alto por 1.6 metros de ancho



Foto 6: Mejoramiento de balcones de metal de 0.80 metros de alto por 0.70 metros de ancho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL POTRERO, ALDEA CHOCHAL JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL POTRERO, ALDEA CHOCHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4806-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Sustrucción de puertas de madera por puertas de metal de 1.8 metros de alto por 0.90 metros de ancho



Foto 2: Mejoramiento de puerta de metal de 2 metros de alto por 1 metro de ancho



Foto 3: Sustrucción de porton de madera por metal de 5 metros de ancho por 2.5 metros de alto




Foto 4: Mejoramiento de ventanas de 0.80 metros de lato por 0.70 metros de ancho




Foto 5: Sustrucción de balcones de metal de 1.8 metros de alto por 1.6 metros de ancho



Foto 6: Mejoramiento de balcones de metal de 0.80 metros de alto por 0.70 metros de ancho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES — COS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL POTRERO, ALDEA CHOCHAL JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL POTRERO, ALDEA CHOCHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4806-43	FECHA:	17/09/2024






Foto 19: Mano de obra en albañilería



Foto 20: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 21: Repello de las paredes de block de la cocina.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

