



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-5786-42	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Mejoramiento de estructura de soporte de metal.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de canal de PVC



Foto 5: Mejoramiento de bajadas de agua pluvial.



Foto 6: Sustitución y mejoramiento de inodoros

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-5786-42	FECHA:	18/09/2024



Foto7: Sustitución de lavamanos



Foto 8 Sustitución de Mingitorio



Foto 9. Mejoramiento de Ventanas de metal



Foto 10. Mejoramiento de puerta de metal de aula



Foto 11. Mejoramiento de puerta de metal de baño



Foto 12 Reparación de plancha de concreto de patio.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

