

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-5786-42	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Mejoramiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de canal de pvc



Foto 5: Mejoramiento de bajadas de agua pluvial.



Foto 6: Sustitución y mejoramiento de inodoros

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-5786-42	FECHA:	22/11/2024



Foto7: Sustitución de lavamanos



Foto 8 Sustitución de Mingitorio



Foto 9. Mejoramiento de Ventanas de metal



Foto 10. Mejoramiento de puerta de metal de aula



Foto 11. Mejoramiento de puerta de metal de baño



Foto 12 Reparación de plancha de concreto de patio.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público