



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-5786-42	FECHA:	04/12/2024



FOTO 1. CUBIERTA DE LÁMINA



FOTO 2. MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 3. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 4. SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC



FOTO 5. MEJORAMIENTO DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



FOTO 6. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-5786-42	FECHA:	04/12/2024



FOTO 7. SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



FOTO 8. SUSTITUCIÓN DE MINGITORIOS



FOTO 9. VENTANAS




FOTO 10. PUERTA DE MÓDULO



FOTO 11. PUERTA DE BAÑOS



FOTO 12. LOSA DE PATIO



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público