

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

**X**

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Chiantla                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUFED         | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Las Presas Aldea Los Regadillos |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-6794-45 | FECHA:                         | 11/06/2024                             |




FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal




FOTO 3: Reparación y mantenimiento de paredes de 2 aulas



FOTO 4: Sustrucción de estructura de metal de ventanas con vidrios



FOTO 5: Reparación de cableado eléctrico



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*María del Valle*

Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público