



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Presas Aldea Los Regadillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-6794-45	FECHA:	13/09/2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



FOTO 3: Reparación y mantenimiento en paredes de aulas




FOTO 4: Reparación y mantenimiento en paredes de aulas



FOTO 5: Sustrucción de estructura de metal de ventanas con vidrios



FOTO 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María del Valle

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Presas Aldea Los Regadillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-6794-45	FECHA:	13/09/2024



FOTO 7: Sustrucción de puertas de metal



FOTO 8: Sustrucción de inodoros




FOTO 9: Sustrucción de llaves de distribución de agua



FOTO 10: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



FOTO 11: Sustrucción de tubería de línea principal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria del Valle

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

