



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA LOMA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7150-43	FECHA:	22 DE JULIO DE 2024



Foto1: LOSA DE PATIO



Foto 2: LOSA DE PATIO



Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: PINTURA EN MURO EXTERIOR



Foto 5: PINTURA EN MURO EXTERIOR




Foto 6: PINTURA EN MURO EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CDP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA LOMA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7150-43	FECHA:	21 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 DISCOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 DISCOS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 DISCOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE APAGADOR DOBLE



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA LOMA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7150-43	FECHA:	21 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y PLAFONERAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y PLAFONERAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y PLAFONERAS




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

